

CINTRE 5.0 EXPOSURE SUIT



Description du produit:

Le cintre extra large (5"=127 mm) facilite le séchage de toutes les combinaisons de plongée et des vêtements d'intervention. Il maintient les habits dans la forme naturelle et assure ainsi une bonne aération et un bon séchage. De cette façon, les plis et les points d'appuis ne sont pas possibles.

Caractéristiques:

- Séchage des vêtements d'intervention, habits de pluie, combinaisons de plongée, vêtements d'intervention, etc.
- La large surface d'appui au niveau de la poitrine empêche l'endommagement du tissu
- Enorme capacité de charge allant jusqu'à 45 kg

Article no.	Couleur	Poids (g)	Dimensions env. (cm)	Votre prix (sans TVA)
02.81012	noir	500	L x B x T / L x l x p: 576 x 361 x 180	39,00